

PRIMEIRO EMPLACAMENTO

Nº: 000384522-27

DATA/HORA EMISSÃO:
08/05/2026 09:44:17
DATA VALIDADE:
07/06/2026

SERVIÇOS

LAUDO DE VISTORIA TO - PRIMEIRO EMPLACAMENTO

DADOS DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO

NOME	CPF/CNPJ	CEP
CIA DE DES DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	00.399.857/0038-18	77008900
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
AVENIDA NS 10	PALMAS	TO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ANO FAB	ANO MOD			
TVE-4G86	I/FORD TRANSIT B41LMMB	MICROÔNIBUS	2025	2026			
COR	TIPO CARROÇARIA	ESPÉCIE	CATEGORIA				
BRANCA	NÃO APLICAVEL	PASSAGEIRO	PARTICULAR				
COMBUSTÍVEL	EIXOS	POTÊNCIA	CILINDRADA	CAP CARGA	CMT	PBT	C PASS
DIESEL	2	165	1995	0,000	550,000	410,000	15

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº LACRE	KM	Nº CHASSI	Nº MOTOR
N/I	40	WF0GTTBF2TU020673	TU020673

FOTOS DO VEÍCULO

TRASEIRA 	CHASSI 	MOTOR 	HODÔMETRO 
VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS LAT: -10.198161666666666 LON: -48.33157666666666 DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40			

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PORTARIA DENATRAN		
ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA - EPP	15.092.246/0001-08	2209		
ENDEREÇO DE CREDENCIAMENTO	MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE
Q 401 NORTE RUA 2-A LOTE 13	PALMAS	TO	77001672	6332250700

OBSERVAÇÕES

45618/2026 PRIMEIRA EMPLACAMENTO

GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO



Aprovado

PRIMEIRO EMPLACAMENTO

Nº: 000384522-27

DATA HORA EMISSÃO:
08/05/2026 09:44:17
DATA VALIDADE:
07/06/2026

Nº	ITEM OBSERVADO	A	R	NA	CONDIÇÃO ITEM
1 - CHASSI					
1.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADO	
1.2	NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA	X		APROVADO	
1.3	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VIS)	X		APROVADO	
1.4	GRAVAÇÃO NOS VIDROS	X		APROVADO	
1.5	PLAQUETA / ETIQUETA CONFIRMATIVA	X		APROVADO	
2 - MOTOR					
2.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADO	
2.2	NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA	X		APROVADO	
3 - PLACA					
3.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADA	
3.2	NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA	X		APROVADA	
3.3	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VIS)	X		APROVADO	
3.4	GRAVAÇÃO NOS VIDROS	X		APROVADO	
3.5	PLAQUETA / ETIQUETA CONFIRMATIVA	X		APROVADA	
4 - PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO					
4.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADA	
5 - CRV/CRLV					
5.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADA	
5.2	NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA	X		APROVADA	
6 - CÂMBIO					
6.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADO	
7 - CARROCERIA					
7.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADO	
8 - EIXO					
8.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADO	
9 - ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS					
9.1	CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO	X		APROVADO	
9.2	NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA	X		APROVADO	
9.3	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VIS)	X		APROVADO	
9.4	GRAVAÇÃO NOS VIDROS	X		APROVADO	
9.5	PLAQUETA / ETIQUETA CONFIRMATIVA	X		APROVADO	
9.6	VIDROS COM IDENTIFICAÇÃO	X		APROVADO	
9.7	TRIÂNGULO	X		APROVADO	
9.8	ENCOSTO DE CABEÇA ASSENTOS DIANTEIROS	X		APROVADO	
9.9	ENCOSTO DE CABEÇA ASSENTOS TRASEIROS	X		APROVADO	
9.10	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	X		APROVADO	
9.11	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO	X		APROVADO	
9.12	ESPELHO RETROVISOR INTERNO	X		APROVADO	
9.13	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X		APROVADO	
9.14	FARÓIS PRINCIPAIS DIANTEIROS	X		APROVADO	
9.15	FREIOS DE ESTACIONAMENTO E DE SERVIÇO	X		APROVADO	
9.16	LANTERNAS DE FREIO	X		APROVADO	
9.17	LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	X		APROVADO	
9.18	LANTERNAS DE POSIÇÃO TRASEIRAS	X		APROVADO	
9.19	LANTERNA DE MARCHA À RÉ	X		APROVADO	
9.20	LANTERNAS DELIMITADORAS E LANTERNAS LATERAIS	X		APROVADO	
9.21	LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO DIANTEIRAS	X		APROVADO	
9.22	LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO TRASEIRAS	X		APROVADO	
9.23	LAVADOR DE PARABRISA	X		APROVADO	
9.24	LIMPADOR DE PARABRISA	X		APROVADO	
9.25	LUZES DE POSIÇÃO DIANTEIRAS (FAROLETES)	X		APROVADO	
9.26	MACACO	X		APROVADO	
9.27	PARA-SOL	X		APROVADO	
9.28	PARACHOQUE DIANTEIRO	X		APROVADO	
9.29	PARACHOQUE TRASEIRO	X		APROVADO	
9.30	PNEUS	X		APROVADO	
9.31	PROTETORES DAS RODAS TRASEIRAS	X		APROVADO	
9.32	TACÓGRAFO	X		APROVADO	
9.33	RETRO-REFLETORES (CATADIÓPTRICO) TRASEIROS	X		APROVADO	
9.34	RODA SOBRESSALENTE	X		APROVADO	
9.35	VELOCÍMETRO	X		APROVADO	

PRIMEIRO EMPLACAMENTO

Nº: 000384522-27

DATA HORA EMISSAO:
08/05/2026 09:44:17
DATA VALIDADE:
07/06/2026

FOTOS DO VEÍCULO

PANORÂMICA



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS
LAT: -10.198161666666666 LON: -48.331576666666666
DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40

TRASEIRA



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS
LAT: -10.198161666666666 LON: -48.331576666666666
DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40

FRONTAL



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS
LAT: -10.198161666666666 LON: -48.331576666666666
DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40

MOTOR



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS
LAT: -10.198161666666666 LON: -48.331576666666666
DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40

CHASSI




VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS
LAT: -10.198161666666666 LON: -48.331576666666666
DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40

HODÔMETRO



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS
LAT: -10.198161666666666 LON: -48.331576666666666
DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40

DOCUMENTO



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS
LAT: -10.198161666666666 LON: -48.331576666666666
DATA/HORA: 08/05/2026 09:43:40

PRIMEIRO EMPLACAMENTO

Nº: 000384522-27

DATA/HORA EMISSÃO:
08/05/2026 09:44:17
DATA VALIDADE:
07/06/2026

FOTOS DO VEÍCULO

EXTRA 1



EXTRA 2

