

DATA HORA EMISSAO:  
08/05/2026 15:58:18  
DATA VALIDADE:  
07/06/2026

**SERVIÇOS**

LAUDO DE VISTORIA TO - PRIMEIRO EMPLACAMENTO

**DADOS DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO**

|                                        |                    |          |
|----------------------------------------|--------------------|----------|
| NOME                                   | CPF/CNPJ           | CEP      |
| NICIA M P DOS REIS PEDREIRA E CIA LTDA | 01.502.418/0001-60 | 77500000 |
| ENDEREÇO                               | MUNICÍPIO          | UF       |
| RUA FREDERICO LEMOS                    | PORTO NACIONAL     | TO       |


**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO**

|             |                          |                 |            |           |         |         |        |
|-------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|--------|
| PLACA       | MARCA/MODELO/VERSÃO      | TIPO DE VEÍCULO | ANO FAB    | ANO MOD   |         |         |        |
| TVE-4H25    | I/FIAT DUCATO MXCARGO13M | CAMINHONETE     | 2025       | 2026      |         |         |        |
| COR         | TIPO CARROÇARIA          | ESPÉCIE         | CATEGORIA  |           |         |         |        |
| BRANCA      | FURGÃO                   | CARGA           | PARTICULAR |           |         |         |        |
| COMBUSTÍVEL | EIXOS                    | POTÊNCIA        | CILINDRADA | CAP CARGA | CMT     | PBT     | C PASS |
| DIESEL      | 2                        | 140             | 2184       | 124,000   | 425,000 | 350,000 | 3      |

**DADOS COLETADOS NA VISTORIA**

|          |    |                   |                 |  |
|----------|----|-------------------|-----------------|--|
| Nº LACRE | KM | Nº CHASSI         | Nº MOTOR        |  |
| N/I      | 20 | 9VC250000TA004344 | 463571691862909 |  |

**FOTOS DO VEÍCULO**



**ECV CREDENCIADA**

|                                                       |                    |                   |          |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------|
| RAZÃO SOCIAL                                          | CNPJ               | PORTARIA DENATRAN |          |            |
| ALIANÇA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA - EPP | 15.092.246/0001-08 | 2209              |          |            |
| ENDEREÇO DE CREDENCIAMENTO                            | MUNICÍPIO          | UF                | CEP      | TELEFONE   |
| Q 401 NORTE RUA 2-A LOTE 13                           | PALMAS             | TO                | 77001672 | 6332250700 |

**OBSERVAÇÕES**

45746/2026 PRIMEIRO EMPLACAMENTO

GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO



Aprovado

**PRIMEIRO EMPLACAMENTO**

Nº: 000384572-96

DATA HORA EMISSÃO:  
08/05/2026 15:58:18  
DATA VALIDADE:  
07/06/2026

| Nº                                                 | ITEM OBSERVADO                               | A | R | NA       | CONDIÇÃO ITEM |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|----------|---------------|
| 1 - CHASSI                                         |                                              |   |   |          |               |
| 1.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADO |               |
| 1.2                                                | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA                     | X |   | APROVADO |               |
| 1.3                                                | ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VIS)             | X |   | APROVADO |               |
| 1.4                                                | GRAVAÇÃO NOS VIDROS                          | X |   | APROVADO |               |
| 1.5                                                | PLAQUETA / ETIQUETA CONFIRMATIVA             | X |   | APROVADO |               |
| 2 - MOTOR                                          |                                              |   |   |          |               |
| 2.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADO |               |
| 2.2                                                | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA                     | X |   | APROVADO |               |
| 3 - PLACA                                          |                                              |   |   |          |               |
| 3.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADA |               |
| 3.2                                                | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA                     | X |   | APROVADA |               |
| 3.3                                                | ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VIS)             | X |   | APROVADO |               |
| 3.4                                                | GRAVAÇÃO NOS VIDROS                          | X |   | APROVADO |               |
| 3.5                                                | PLAQUETA / ETIQUETA CONFIRMATIVA             | X |   | APROVADA |               |
| 4 - PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO                  |                                              |   |   |          |               |
| 4.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADA |               |
| 5 - CRV/CRLV                                       |                                              |   |   |          |               |
| 5.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADA |               |
| 5.2                                                | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA                     | X |   | APROVADA |               |
| 6 - CÂMBIO                                         |                                              |   |   |          |               |
| 6.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADO |               |
| 7 - CARROCERIA                                     |                                              |   |   |          |               |
| 7.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADO |               |
| 8 - EIXO                                           |                                              |   |   |          |               |
| 8.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADO |               |
| 9 - ITENS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS |                                              |   |   |          |               |
| 9.1                                                | CHAPA SUPORTE DA NUMERAÇÃO                   | X |   | APROVADO |               |
| 9.2                                                | NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA                     | X |   | APROVADO |               |
| 9.3                                                | ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VIS)             | X |   | APROVADO |               |
| 9.4                                                | GRAVAÇÃO NOS VIDROS                          | X |   | APROVADO |               |
| 9.5                                                | PLAQUETA / ETIQUETA CONFIRMATIVA             | X |   | APROVADO |               |
| 9.6                                                | VIDROS COM IDENTIFICAÇÃO                     | X |   | APROVADO |               |
| 9.7                                                | TRIÂNGULO                                    | X |   | APROVADO |               |
| 9.8                                                | ENCOSTO DE CABEÇA ASSENTOS DIANTEIROS        | X |   | APROVADO |               |
| 9.9                                                | ENCOSTO DE CABEÇA ASSENTOS TRASEIROS         | X |   | APROVADO |               |
| 9.10                                               | ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO              | X |   | APROVADO |               |
| 9.11                                               | ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO             | X |   | APROVADO |               |
| 9.12                                               | ESPELHO RETROVISOR INTERNO                   | X |   | APROVADO |               |
| 9.13                                               | EXTINTOR DE INCÊNDIO                         | X |   | APROVADO |               |
| 9.14                                               | FARÓIS PRINCIPAIS DIANTEIROS                 | X |   | APROVADO |               |
| 9.15                                               | FREIOS DE ESTACIONAMENTO E DE SERVIÇO        | X |   | APROVADO |               |
| 9.16                                               | LANTERNAS DE FREIO                           | X |   | APROVADO |               |
| 9.17                                               | LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA     | X |   | APROVADO |               |
| 9.18                                               | LANTERNAS DE POSIÇÃO TRASEIRAS               | X |   | APROVADO |               |
| 9.19                                               | LANTERNA DE MARCHA À RÉ                      | X |   | APROVADO |               |
| 9.20                                               | LANTERNAS DELIMITADORAS E LANTERNAS LATERAIS | X |   | APROVADO |               |
| 9.21                                               | LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO DIANTEIRAS  | X |   | APROVADO |               |
| 9.22                                               | LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO TRASEIRAS   | X |   | APROVADO |               |
| 9.23                                               | LAVADOR DE PARABRISA                         | X |   | APROVADO |               |
| 9.24                                               | LIMPADOR DE PARABRISA                        | X |   | APROVADO |               |
| 9.25                                               | LUZES DE POSIÇÃO DIANTEIRAS (FAROLETES)      | X |   | APROVADO |               |
| 9.26                                               | MACACO                                       | X |   | APROVADO |               |
| 9.27                                               | PARA-SOL                                     | X |   | APROVADO |               |
| 9.28                                               | PARACHOQUE DIANTEIRO                         | X |   | APROVADO |               |
| 9.29                                               | PARACHOQUE TRASEIRO                          | X |   | APROVADO |               |
| 9.30                                               | PNEUS                                        | X |   | APROVADO |               |
| 9.31                                               | PROTETORES DAS RODAS TRASEIRAS               | X |   | APROVADO |               |
| 9.32                                               | TACÓGRAFO                                    | X |   | APROVADO |               |
| 9.33                                               | RETRO-REFLETORES (CATADIÓPTRICO) TRASEIROS   | X |   | APROVADO |               |
| 9.34                                               | RODA SOBRESSALENTE                           | X |   | APROVADO |               |
| 9.35                                               | VELOCÍMETRO                                  | X |   | APROVADO |               |

**PRIMEIRO EMPLACAMENTO**

Nº: 000384572-96

DATA HORA EMISSAO:  
08/05/2026 15:58:18  
DATA VALIDADE:  
07/06/2026

**FOTOS DO VEÍCULO**

PANORÂMICA



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

TRASEIRA



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

FRONTAL



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

MOTOR



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

CHASSI




VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

HODÔMETRO



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

DOCUMENTO



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

**PRIMEIRO EMPLACAMENTO**

Nº: 000384572-96

DATA/HORA EMISSÃO:  
08/05/2026 15:58:18  
DATA VALIDADE:  
07/06/2026

**FOTOS DO VEÍCULO**

EXTRA 1



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45

EXTRA 2



VISTORIADOR: GUILHERME HENRIQUE SOARES DOS NASCIMENTO  
EMPRESA: ALIANÇA - PALMAS  
LAT: -10.1781433333333 LON: -48.3363733333333  
DATA/HORA: 08/05/2026 15:57:45